



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ
ИЗМАЙЛОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ул. 1-я Прядильная, д. 7,
Москва, 105037

Генеральному директору
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования г. Москвы
«Московская городская
объединенная детская школа
искусств «Измайлово»

Фомичевой И.Е.

ул. 5-я Парковая, д. 21 А,
г. Москва, 105043

26.03.2018 № 21-01-2018/20/3697

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства

Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы в соответствии с указанием прокурора г. Москвы от 18.12.2014 № 212/21 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних» соблюдения требований санитарно – эпидемиологического и пожарного законодательства, трудового и антитеррористического законодательств в помещениях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования г. Москвы «Московская городская объединенная детская школа искусств «Измайлово» (далее по тексту ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово»), расположенных по адресам: г. Москва, пос. Акулово, д. 18; ул. 5-я Парковая, д. 21 А; Измайловское шоссе, д. 57; ул. Первомайская, д. 128/9; Сиреневый бульвар, д. 4Д; ул. Западная, д. 7.

Проверкой установлено, что должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность в ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово», не исполняются требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 (далее ППР в РФ), а также Федерального закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе проведенных проверок 21.03.2018 установлено, **должностным лицом школы допускаются следующие нарушения требований пожарной безопасности:**

пос. Акулово, д. 18

- запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР в РФ);
- на объекте допускается загромождение эвакуационного выхода различными материалами, изделиями, оборудованием, а также блокирование двери эвакуационного выхода (п. 36 "б" ППР в РФ);
- точечные пожарные извещатели на стенах в коридоре, размещены на расстоянии более 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя (п. 12.18 НПБ 88-2001);

- на объекте не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации)(в зале выступлений сломан пожарный извещатель, на приемно-контрольном приборе отключены 1 и 4 шлейфы) (п. 61 ППР в РФ);

- на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта) (п. 61 ППР в РФ);

- на объекте не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 ППР в РФ);

- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации не закреплены к полу (п. 39 ППР в РФ);

- в помещениях электрические сети эксплуатируются с нарушениями: допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (п.42ППР в РФ); ч. ч. 5, 7 ст. 82, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ).

ул. Западная д. 7

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно – для отделки стен на путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (п. 33 ППР в РФ), ст. 4, 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 ППР в РФ);

- огнетушители в коридоре установлены на высоте более 1,5 метров (п. 480 ППР в РФ);

- допущено загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами оборудованием и другими предметами, а именно – в коридоре установлена мебель (п. 36 «Б» ППР в РФ);

- допущено размещение (складирование) в электрощитовых (у электрощитов) горючих (в том числе легковоспламеняющиеся) веществ и материалов, а именно – у электрощита установлен рояль (п. 42 «Ж» ППР в РФ).

Измайловское шоссе д. 57

- руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППР в РФ);

- допущено хранение горючих материалов под лестничными маршами

(п. 23 «К» ППР в РФ);

- допущено загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами оборудованием и другими предметами (п. 36 «Б» ППР в РФ);

- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации не закреплены надежно к полу (п. 39 ППР в РФ);

- допущено размещение (складирование) в электрощитовых (у электрощитов) горючих (в том числе легковоспламеняющиеся) веществ и материалов (п. 42 «Ж» ППР в РФ);

- руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно – звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре заклеены скотчем) (п. 61 ППР в РФ);

- двери, отделяющие холл от коридоров и входящие в противодымную защиту здания не оборудованы доводчиками и уплотнениями в притворах (ст.ст. 4, 6, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 62 ППР в РФ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 46 ФЗ № 184; п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- на объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок персонала по эвакуации людей при пожаре (п. 12 ППР в РФ);

- в административных общественных помещениях, не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 ППР в РФ).

ул. 5-я Парковая, д. 21А

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ширина эвакуационного пути (в месте установки рамки металлодетектора) составляет менее 1 метра (п. 33 ППР в РФ, ст. 4,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях лестничной клетки эвакуационного выхода из актового зала и в помещениях подвала (п. 42 ППР в РФ)

- допущено хранение горючих материалов под лестничными маршами лестничной клетки эвакуационного выхода из актового зала (п. 23 «К» ППР в РФ);

ул. Сиреневый бульвар, д. 4Д

- допущено хранение горючих материалов под лестничными маршами лестничной клетки №2 (п. 23 «К» ППР в РФ);

- допускается в тамбуре эвакуационного выхода №2 хранение (в том числе временное) горючих материалов, а именно – установлен шкаф из ДСП с канцтоварами, тряпками и уборочным инвентарем (п. 36в ППР в РФ);

ул. Первомайская, д. 128/9

- не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы автоматической пожарной сигнализации), а именно – ПКУ «Стрелец» выдает значение «Неисправность» на индикационном табло (п. 61 ППР в РФ);

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно – для отделки стен на путях эвакуации у кабинетов № 7 и № 8 допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (п. 33 «ППР в РФ», ст. 4, 6 № 123 – Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» должностные лица образовательных учреждений несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту № 52 – Ф3) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 5.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней, в слесарных мастерских - правосторонней.

В ходе проведённой проверки установлено, что в учебном кабинете № 6 направленность светового потока от окон на рабочую поверхность правосторонняя.

На основании ст. 24 № 52 – Ф3 при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические)

мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Пунктом 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» предусмотрено, что используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

В нарушение указанной нормы законодательства в помещениях ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово», расположенных по вышеуказанному адресу установлено, неудовлетворительное санитарное состояние учебного кабинета № 1 (на стенах и потолке наблюдаются следы от протечек).

В соответствии с п. п. 1, 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В нарушение указанной нормы, в ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово» выявлено отсутствие знака о запрете курения при входе в здание и в местах общего пользования.

При возникновении чрезвычайной ситуации, неисполнение требований действующего законодательства может причинить вред здоровью малолетних и несовершеннолетних, а также повлечь жертвы.

Причинами отмеченных нарушений закона явились ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей должностными лицами школы, а также отсутствие должного контроля с Вашей стороны.

Таким образом, руководителю учреждения необходимо принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений вышеуказанного законодательства, а также причин и условий им способствовавших.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,-

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им способствовавших.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах принятых мер уведомить прокуратуру в установленный законом месячный срок, с приложением копий приказов о наказании.

Межрайонный прокурор

 П.В. Лаврухин