

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы "Московская городская объединенная
детская школа искусств "Измайлово"
(ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Измайлово")

ул. Парковая 5-я, д.21А, Москва, 105043
Телефоны: (495) 965-89-15, (499) 367-21-27
E-mail: izmaylovodshi@culture.mos.ru
ОКПО 46343283 ОГРН 1157746598382, ИНН/КПП 7719417928/771901001

10.05.2018 № 01-2-03-99/17

На № _____ от _____

Прокурору Измайловской межрайонной
прокуратуры города Москвы,
старшему советнику юстиции
Р. В. ЛАВРУХИНУ

Представление "Об устранении нарушений законодательства"
от 26.03.2018 № 21-01-2018/20/3697 безотлагательно рассмотрено с участием
представителя прокуратуры – Е. О. Лобачевой, старшего помощника
Измайловской межрайонной прокуратуры города Москвы.

О дате, месте и времени было заблаговременно сообщено
в Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы (исходящее
письмо от 7 мая 2018 г. № 01-2-03-85/18исх).

В целях исполнения выявленных нарушений приняты следующие
меры.

пос. Акулово, д. 18.

1. Обеспечено свободное открывание запора эвакуационного выхода
без ключа, устранено загромождение эвакуационного выхода (приложение
№ 1, 2).

2. Точечные пожарные извещатели в коридоре переставлены в
нормативное место положение (установлены на перекрытие) (приложение №
3, 4).

3. На объекте обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации). В концертном зале восстановлен в рабочее состояние пожарный извещатель (приложение № 5), на контрольном приборе все запрограммированные шлейфы находятся в рабочем состоянии.

4. В ходе ремонта, который будет проводиться с 01.06.2018 по 25.08.2018, на объекте будет смонтирована новая система комплексной безопасности, в том числе автоматическая пожарная сигнализация.

5. На объекте обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (приложение № 6, 7).

6. Ковры, ковровые дорожки на объекте с массовым пребыванием людей убраны с пола на путях эвакуации (приложение № 8).

7. В помещениях объекта используются светильники с цельными колпаками (рассеивателями) (приложение № 9).

8. В учебном классе № 6 ДМШ № 101 Учреждения обеспечена направленность светового потока левосторонняя от окон на рабочую поверхность (приложение № 44).

9. Наклеены знаки "Курить запрещено" при входе в здание и в местах общего пользования ДМШ № 101 Учреждения (приложение № 45, 46, 47).

10. Неудовлетворительное санитарное состояние учебного кабинета № 1 в ДМШ № 101 (на стенах и потолке наблюдаются следы от протечек) будет устранено в ходе ремонта Учреждения, который будет проводиться с 01.06.2018 по 25.08.2018.

ул. Западная, д. 7:

1. Отделка стен помещений объекта материалами с более высокой пожарной опасностью будет устранена в ходе ремонта объекта, который будет проводиться с 01.06.2018 по 25.08.2018.

2. На объекте обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (приложение № 10, 11, 12, 13).

3. Огнетушитель, расположенный в коридоре школы, на высоте более 1,5 метра убран (приложение № 14).

4. Устранено загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами, оборудованием и другими предметами (мебель) (приложение № 15, 16, 17, 18).

5. Решается вопрос о списании рояля, размещенного у электрощита (приложение № 19 на 2-х л., № 20).

Измайловское шоссе, д. 57:

1. Обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии с главами 5, 7 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 20 ППР в РФ) (приложение № 21, 22).

2. Убраны горючие материалы из под лестничного марша (приложение № 23).

3. Эвакуационные пути и выходы освобождены от различных материалов, оборудования и других предметов (приложение № 24, приложение № 19, 25 (сейфы подлежат списанию)).

4. Ковры, ковровые дорожки убраны с путей эвакуации (приложение № 26).

5. Из электрощитовой убраны горючие вещества и материалы (приложение № 27).

6. Звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре освобождены от скотча (приложение № 28, 29).

7. На дверь, отделяющую холл от коридора установлен доводчик (приложение № 30).

8. На объекте с массовым пребыванием людей проведена практическая тренировка персонала по эвакуации людей при пожаре в соответствии с приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово" (далее – Учреждение) от 26.04.2018 № 43 "О проведении тренировок по эвакуации работников и участников образовательного процесса в случае чрезвычайной ситуации и террористической угрозы" (приложение № 31, 32).

9. В административных помещениях объекта обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (приложение № 33, 34).

ул. 5-я Парковая, д. 21 А:

1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ширина эвакуационного пути (в месте установки рамки металлодетектора) составляет 1 метр (приложение № 35).

2. Решается вопрос по оборудованию светильников колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях лестничной клетки эвакуационного выхода из актового зала и в помещениях подвала, объявлен мини аукцион на портале <http://zakupki.gov.ru/> на приобретение светильников (приложение № 36). Светильник при входе в холл через центральный вход оборудован колпаком (рассеивателем) (приложение № 37).

3. Убраны горючие материалы из-под лестничного марша лестничной клетки эвакуационного выхода актового зала и в помещениях подвала (приложение № 38).

ул. Сиреневый бульвар, д. 4 Д:

1. Устранено хранение горючих материалов под лестничными маршами лестничной клетки № 2 (приложение № 39).

2. Убран шкаф из ДСП с канцтоварами, тряпками и уборочным инвентарем из тамбура эвакуационного выхода № 2 (приложение № 40).

ул. Первомайская, д. 128/9:

1. Обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Работа системы автоматической пожарной сигнализации находится в исправном состоянии.

2. Стены на путях эвакуации у кабинетов № 7 и № 8 освобождены от пластиковых панелей (приложение № 41, 42, 43).

Директору ДМШ № 101 Учреждения – И. Г. Пакович, будет объявлено дисциплинарное взыскание, вопрос в стадии решения. Копия приказа будет предоставлена до 17.05.2018.

Генеральный директор



И. Е. Фомичева